

## 通学路の緊急合同点検箇所一覧

学校名 三戸町立三戸小学校 平成24年9月27日現在

通し番号	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策案	対策実施機関
1	県道櫛引上名久井三戸線	三戸小学校正門付近のカーブ	登下校時の交通量が多く、見通しが悪い。	仮駐車場を整備し交通整理員を配備することにより正門付近の交通状況の改善を図る。通行車両数の減少について保護者と検討する。視界の支障となっている立木・擁壁の撤去により見通しの改善を図る。歩道の拡幅を検討する。	三戸町教育委員会事務局 三八地域県民局地域整備部
2	県道櫛引上名久井三戸線	梅内鉄道高架下	トンネル内の歩道と車道の区別がない。	出入口にデリニエータを設置しドライバーに道路幅が狭いことを認識させる	三八地域県民局地域整備部
3	県道櫛引上名久井三戸線	梅泉橋	登下校時の交通量が多く、橋の幅が狭いが歩道が無い。	通学路の看板を設置しドライバーに注意を促す	三八地域県民局地域整備部
4	町道久慈町留ヶ崎梅内線	留ヶ崎から久川へ抜ける道路	道幅が狭く、カーブとアップダウンが多く見通しが悪い。	側溝蓋の設置・カーブミラーの取替・外灯整備・舗装打替を施工し通行の改善を図る	三戸町建設課
5	主要地方道十和田三戸線	久慈町バス停付近の横断歩道	ミュージズ保育園側へ横断するに際して、見通しが悪い。	要望があれば信号機の設置・横断歩道の位置変更を検討する 町道側の停止線を引直し通行の改善を図る	三戸警察署
6	県道三戸南部線	二日町商工会付近のカーブ	歩道と車道の区別がなく、見通しが悪い。	デリニエータを設置しドライバーに車道幅を認識させる	三八地域県民局地域整備部
7	町道上川原1号線	三戸中学校から熊原川沿いの道路	歩道と車道の区別がなく、川と道路を隔てる柵も無い。	ガードレールを施工し通行の安全を図る	三戸町建設課
8	県道三戸南部線	八日町小島酒店前	歩行者の後方から来て三戸中方面に曲がる車に気がつかない。	道路改良計画が有るので状況の改善を検討する	三戸町建設課
9	県道三戸南部線	二日町役場前の横断歩道	交通量が多く、ライト写真館側へ横断が危険である。	路上駐車が多いので駐車場等への誘導を図る	三戸警察署
10	県道櫛引上名久井三戸線	役場駐車場から小島生花店	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別が無い。	道路改良計画が有るので状況の改善を検討する	三八地域県民局地域整備部
11	県道櫛引上名久井三戸線	雷平五叉路	交通量が多く小高くなっている見通しが悪く、歩道も狭い。	道路改良計画が有るので状況の改善を検討する	三八地域県民局地域整備部

## 通学路の緊急合同点検箇所一覧

学校名 三戸町立斗川小学校 平成24年9月27日現在

通し番号	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策案	対策実施機関
12	県道野々上斗内線	中堤地区	道幅が狭く歩道と車道の区別がないが、食肉センターへの通勤車両や納品のための大型トラックが頻繁に通る、非常に危険。食肉センターの洗車水が児童にかかり不衛生。	スクールバスの通過区間になっているので、地区児童のスクールバスへの乗車を検討する	三戸町教育委員会事務局
13	国道104号線	沢田地区	大型車の交通量が多いにも関わらず、歩道の幅が著しく狭く(側溝の蓋の分しかない)、普通に歩いても車に接触しそうになる。冬季は歩行不可能。非常に危険である。	歩道の拡幅・カーブの角度改良を検討する	三八地域県民局地域整備部
14	国道104号線	久保地区	交通量が多い割に歩道が狭い。街灯がないため、スクールバス下車後、狭く、暗い歩道を歩かざるを得ず、危険である。	歩道の拡幅を検討する 街灯の増設を検討する	三八地域県民局地域整備部 三戸町建設課
15	大舌地区	斗内沢	深いため池が点在しており、草丈が伸びていると池の端がわからず非常に危険。	来年度は通学児童が無く緊急度が低いので今回の点検箇所から除外する	三戸町教育委員会事務局
16	町道高間館扱ヶ平線	高間館地区	農道は、一般車に加え、クリーンセンターへのゴミ収集車や産廃を積んだ大型ダンプの交通量が多いにも関わらず、スクールバスの停留所が無く大型車が来ても退避する場所がない。	町道側の停止線を引直し通行の改善を図る	三戸警察署
17	国道104号線	斗内地区 (森ノ脇から森ノ上)	大型車の交通量が多いにも関わらず、歩道の幅が著しく狭く(側溝の蓋の分しかない)、普通に歩いても車に接触しそうになる。冬季は歩行不可能。非常に危険である。	歩道の拡幅を検討する	三八地域県民局地域整備部
18	町道長坂線	沼ノ久保地区	沢沿いに狭い道が続くが、ガードレールが無い。カーブが多く見通しがよくない。街灯がなく昼でも暗い。	ガードレール・街灯を施工し通行の安全を図る	三戸町建設課

## 通学路の緊急合同点検箇所一覧

学校名 三戸町立杉沢小学校 平成24年9月27日現在

通し番号	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策案	対策実施機関
19	県道戸来岳貝守線	小笠原商店前から大平への道路	坂道を下ってくる道路なので、スピードを出した車が多い。 横断歩道標識設置箇所がドライバーが認識しづらい位置にある。	横断歩道の標識の場所を適切な場所に変更し、ドライバーの注意を促す	三八地域県民局地域整備部
20	町道杉沢東平線	小笠原商店前から学校への道路	大きなトラックが通るが、道幅が狭い。	外側線を施工し、歩行者・通行車両の分離を図る	三戸町建設課
21	町道杉沢東平線	小学校駐車場から町道に出るところ	丁字路の角に住宅があり、見通しが悪い。	教員住宅が支障になっているが現在無人であり、再使用する見込みが少ないので撤去する	三戸町教育委員会事務局